wycof 1.01.85
7/84 p 12
ob. 84/P-82010.06

6474

UKD 677.21.064

MATERIAŁY BAWEŁNIANE	NORMA BRANŻOWA Tkaniny i przędziny bawełniane i bawełnopodobne powszechnego użytku **Wymagania użytkowe dla tkanin poszewkowych, poszwowych i prześcieradłowych**	**BN-77** **7533-01** Arkusz 06 W Grupa katalogowa XI 61

1. Zestawienie wymagań i metod badań dla tkanin poszewkowych, poszwowych i prześcieradłowych - wg załącznika.

2. Pozostałe postanowienia - wg ark. 00.

K O N I E C

Załącznik

Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego dnia 20 maja 1977 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 listopada 1977 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 14/1977 poz. 50)

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1977. Wpływ do WN 26.5.77. Oddano do składu 14.6.77. Druk ukończono w lipcu 77. Obj. 0,25 a. w. Nakład 2500+55 egz. Zam. 1798/77 Cena zł 1,20

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ I METOD BADAŃ DOTYCZĄCYCH TKANIN POSZEWKOWYCH, POSZWOWYCH I PRZEŚCIERADŁOWYCH

Wskaźnik		Wykończenie apretura	Wartość wskaźnika: Poszwowe i poszewkowe: bawełniane z przędz czesanych	Poszwowe i poszewkowe: bawełniane pozostałe i bawełnopodobne	Poszwowe i poszewkowe: poliestrowe	Prześcieradłowe	Metoda badania wg
Siła zrywająca, daN(kG), w stanie aklimatyzowanym, nie mniej niż	o	bez względu na rodzaj	23,5(24)	19,6(20)	23,5(24)	24,5(25)	PN-74/P-04626
	w		23,5(24)	19,6(20)	23,5(24)	24,5(25)	
Zmiana wymiarów (-), %, w kierunku osnowy i wątku, nie więcej niż	po 1 praniu	klasyczne	4	5 [1]	-	5 [1]	PN-73/P-04623 metoda A - tkaniny wykończone klasycznie i niekurczliwie metoda B - tkaniny wykończone niemnące
		niemnące	3	4			
		niekurczliwe	2	3	-	3	
	po 5 praniu		3	4	-	4	
Stopień zmięcia po praniu, nie mniej niż [2]		niemnące	4	3	4	3	PN-73/P-04634
Odporność na pilling, stopień, nie mniej niż [3]		bez względu na rodzaj	-	4	4	4	PN-69/P-04619

Odporność wybarwień na				jasna	średnia	ciemna	jasna	średnia	ciemna	wzorca
	intensywność barwy		bez względu na rodzaj							
	pranie	zmiana barwy		4	4	3-4	4	3-4	3-4	PN-71/P-04912 metoda 4 - tkaniny wykończone klasycznie i niekurczliwie metoda 3 - tkaniny wykończone niemnące
		stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej		4	3-4	3-4	4	3-4	3	
	pot	zmiana barwy		4-5	4	3-4	4	3-4	3-4	PN-71/P-04913
		stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej		4-5	4	3-4	4	3-4	3	
	tarcie suche	stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej		4-5	4	3-4	4	3-4	3	PN-63/P-04908

1) Do 31.XII.1978 r. dopuszcza się 6%.

2) Do czasu zagwarantowania wzorców wskaźnik obowiązuje w chwili uruchomienia produkcji.

3) Wskaźnik wyznaczany dla tkanin zawierających więcej niż 25% włókien syntetycznych.