

wycof 1.07 89
Dz NCM 2/89 p 4





obow 88/3500-13/08

UKD 625 2-777 625 2 018 8

ŚRODKI TRANSPORTU SZYNOWEGO	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-80
	Napisy i znaki Pojazdy trakcyjne	3500-13 28
	Znaki na szafkach inwentarzowych, części zapasowych i srodkow sygnalowych	Grupa katalogowa 0550







1 Przedmiot normy Przedmiotem normy są znaki umieszczane na szafkach inwentarzowych, części zapasowych i środków sygnalowych w pojazdach trakcyjnych

2 Nazwa, wzór i barwa znaku oraz zastosowanie i rozmieszczenie - wg tablicy







Nr znaku	Znaczenie znaku	Wzór znaku	Barwa znaku
1	2	3	4
1	Tarcza sygnalowa		znak - czerwony tło - dowolne
2	Lampa sygnalowa		
3	Petardy		
4	Chorągiewki sygnalowe		

Zgłoszona przez Centralny Ośrodek Badań i Rozwoju Techniki Kolejnictwa
 Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 7 maja 1980 r
 jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1981 r
 (Dz Norm i Miar nr 12/1980 poz 53)



cd tablicy

Nr znaku	Znaczenie znaku	Wzór znaku	Barwa znaku
1	2	3	4
5	Pochodnie		
6	Młotek do rozbijania szyb		
7	Oliwiarki		
8	Sprzęgi zapasowe i pomocnicze		
9	Taśmy do szybkościomierza		
10	Narzędzia		<p>znak - biały tło - ciemne lub znak - czarny tło - jasne</p>

cd. tablicy

Nr znaku	Znaczenie znaku	Wzór znaku	Barwa znaku
1	2	3	4
11	Zapasowe węże sprzęgowe		znak - biały tło - ciemne lub znak - czarny tło - jasne
12	Łańcuchy bezpieczeństwa		
13	Skrzynki opatrunkowe		znak - zielony tło - dowolne
14	Zapasowe żarówki		
15	Sprzęgi do sterowania w jednostkach wielokrotnych		znak - biały tło - ciemne lub znak - czarny tło - jasne
16	Lampy ręczne		

cd tablicy

Nr znaku	Znaczenie znaku	Wzór znaku	Barwa znaku
1	2	3	4
17	Zapasy bezpieczeństwa topikowe		znak - biały tło - ciemne lub znak - czarny tło - jasne
18	Wkładki do ślizgaczy odbieraka prądu		
<p>Wykonanie znaków - K, M, TD wg BN-79/3500-13 00 p 2 6 1</p> <p>Jeżeli inwentarz, części zapasowe lub środki sygnałowe przechowywane są w szafkach lub w inny niewidoczny sposób, to miejsca ich przechowywania należy oznaczyć za pomocą znaków wg tablicy</p> <p>Jeżeli inwentarz, części zapasowe lub środki sygnałowe przechowywane są wspólnie w jednej szafce, wówczas dopuszcza się oznaczenie szafek napisem "Inwentarz", "Części zapasowe" lub "Środki sygnałowe" oraz w razie potrzeby łączenie tych napisów</p> <p>Napisy i znaki powinny być łatwo dostrzegalne</p>			

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1 Instytucja opracowująca normę - Centralne Biuro Konstrukcyjne Polskich Kolei Państwowych, Poznań

2 Normy związane

BN-79/3500-13 00 Tabor kolejowy Napisy i znaki Wspólne wymagania

3 Zgodność normy z innymi dokumentami Norma zgodna z Kartami

UIC 617-2 Anshriften Für die im Internationalen Verkehr Eingesetzten Elektrischen Schienenfahrzeuge, wydanie I z 1 1 1960 ze zmianami 1 1 61, 1 1 62, i 1 1 73

UIC 627-3 Anshriften an International Verkehrenden Brennkraft-Schienenfahrzeugen (I), wyd 1 z 1 1 60 ze zmianą z 1 1 62

4 Autor projektu normy - Inż Alfred Majchrzak - Centralne Biuro Konstrukcyjne PKP, Poznań

5. Sposób ujęcia zakresu przedmiotowego normy - wg BN-79/3500-13 00