

MATERIAŁY WYBUCHOWE	NORMA BRANŻOWA	BN-64
	Materiały wybuchowe górnicze <b>Sprawdzanie znakowania i wyglądu zewnętrznego opakowań</b>	6091-12
		Grupa katalogowa X 79

### 1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są sposoby sprawdzania znakowania i wyglądu zewnętrznego opakowań materiałów wybuchowych górniczych dostarczanych do użytku w postaci naboł.

W dalszej treści normy słowa "materiał wybuchowy" zostały zastąpione skrótem MW.

1.2. Zakres stosowania. Podane w normie sposoby należy stosować do badań MW górniczych, z wyjątkiem przypadków, gdy norma przedmiotowa przewiduje inny sposób postępowania.

1.3. Rodzaje badań. Badania obejmują sprawdzanie znakowania i wyglądu zewnętrznego:

- a) skrzynek,
- b) paczek,
- c) naboł.

#### 1.4. Normy związane

BN-63/6091-02 Materiały wybuchowe górnicze. Pobieranie próbek

### 2. METODY BADAŃ

2.1. Sprawdzanie znakowania i wyglądu zewnętrznego skrzynek. Sprawdzaniu poddać wszystkie skrzynki wybrane do pobierania próbek zgodnie z BN-63/6091-02 p. 2.1.

Przez oględziny zewnętrzne sprawdzić stan skrzynek (czy nadają się do transportu), jakość zamknięcia oraz zgodność barwy i treści znakowania z wymaganiami normy przedmiotowej.

Następnie skrzynki otworzyć i sprawdzić obecność kartek kontrolnych.

2.2. Sprawdzanie znakowania i wyglądu zewnętrznego paczek. Z każdej skrzynki, podanej sprawdzaniu wg 2.1, pobrać po jednej paczce i poddać je oględzinom zewnętrznym, sprawdzając zgodność z wymaganiami normy przedmiotowej w zakresie:

- a) gatunku i barwy papiery opakunkowego,
- b) znakowania papieru opakunkowego,
- c) kształtu pudełka i opaski,
- d) sposobu załmpregnowania paczki lub papieru opakunkowego albo innego zabezpieczenia MW przed zawilgoceniem.

Zjednoczenie Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych „Erg”

Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Organicznego i Tworzyw Sztucznych „Erg”  
dnia 9 lipca 1964 r. jako norma obowiązująca w zakresie metod badań od dnia 18 września 1964 r.

(Mon. Pol. nr 64/1964 poz. 300)

2.3. Sprawdzanie znakowania i wyglądu zewnętrznego naboju. Z każdej paczki, poddanej sprawdzaniu wg 2.2, pobrać proporcjonalnie taką liczbę naboju, aby była ona wystarczająca do przeprowadzenia badań zwykłych przewidzianych normą przedmiotową.

Wszystkie pobrane naboje poddać oględzinom zewnętrznym, sprawdzając zgodność z wymaganiami normy przedmiotowej w zakresie:

- a) znakowania naboju,
- b) rodzaju i barwy materiału osłonek,
- c) równomierności parafinowania (impregnacji) osłonek lub naboju,
- d) staranności zamknięcia osłonek na czołach naboju.

K O N I E C