

MATERIAŁY BAWEŁNIANE	NORMA BRANŻOWA			BN-77
	Tkaniny i przędziny bawełniane i bawełnopodobne powszechnego użytku Wymagania użytkowe dla tkanin i przędzin kąpielowych pętelkowych			7533-01 Arkusze 03
				W
				Grupa katalogowa XI 63

1. Zestawienie wymagań i metod badań dotyczących tkanin i przędzin kąpielowych pętelkowych - wg załącznika.
2. Pozostałe postanowienia - wg ark. 00.

K O N I E C

ZAŁĄCZNIK

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ I METOD BADAŃ DOTYCZĄCYCH TKANIN I PRZĘDZIN BAWELNIANYCH KĄPIELOWYCH
PĘTELKOWYCH

Wskaźnik	Wartość wskaźnika			Metoda badania wg		
	tkaniny pętelkowe strzyżone	tkaniny pętelkowe	przędziny Malipol			
Siła zrywająca, daN(kG), w stanie aklimatyzowanym, nie mniej niż	o	19,6(20)	15,7(16)	PN-74/P-04626		
	w	19,6(20)	15,7(16)			
Wodochłonność, %, nie mniej niż	400		300	PN-72/P-04734		
Trwałość zamocowania pęczków runa ¹⁾ po 1 praniu ubytek masy, %, nie więcej niż	1)			PN-70/P-04657 metoda A pranie wg PN-73/P-04623 metoda B		
Odporność wybarwień na	intensywność barwy			wzorca		
	światło sztuczne	zmiana barwy	jasna	średnia	ciemna	PN-71/P-04943
		zmiana barwy	3	3-4	4	
	woda	zmiana barwy	4	3-4	3	PN-63/P-04910
		stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej	4	3	2-3	
	pranie metoda 2	zmiana barwy	4	4	3-4	PN-71/P-04912
stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej		3-4	3-4	2-3		
tarcie mokre	stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej	3-4	3	2	PN-63/P-04908	
1) Wskaźnik zostanie uzupełniony po zakończeniu badań użytkowych.						

Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego dnia 20 maja 1977 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 listopada 1977 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 14/1977 poz. 50)