

MATERIAŁY ZASTĘPUJĄCE SKÓRĘ	NORMA BRANŻOWA	BN-76 7773-01 Arkusz 04
	Skóra syntetyczna poromeryczna Polcorfam Oznaczanie grubości	
	Grupa katalogowa XI 19	

1. Zasada oznaczania polega na pomiarze grubości badanej próbki przy określonym obciążeniu przyrządu pomiarowego.

2. Przyrząd. Grubościomierz z okrągłymi stopkami płaskimi o średnicy 10 mm, obciążeniem stopki ruchomej 393 \pm 10 G i dokładnością pomiaru do 0,1 mm.

3. Próbki do badań pobrać i przygotować wg BN-76 7773-01/03.

4. Wykonanie oznaczania. Pomiędzy stopkę nieruchomą i podniesioną stopkę ruchomą grubościomierza wsunąć badaną próbkę zwróconą stroną powłoki w kierunku stopki ruchomej, a następnie łagodnym ruchem opuścić stopkę. Zmierzyć grubość co najmniej w pięciu miejscach odległych od brzegu około 30 mm.

Wynik pomiaru odczytać na tarczy grubościomierza z dokładnością do 0,1 mm.

5. Wynik. Za wynik oznaczania należy przyjąć średnią arytmetyczną wszystkich pomiarów wykonanych z dokładnością do 0,1 mm.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Tworzyw Skóropodobnych Poromerycznych, Pionki.

2. Normy związane
BN-76/7773-01/03 Skóra syntetyczna poromeryczna Pol-

corfam. Pobieranie i przygotowanie próbek do badań

3. Autor projektu normy - inż. Anna Hadryś.

Zgłoszona przez Zjednoczenie Przemysłu Tworzyw Sztucznych ERG
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Tworzyw Sztucznych ERG dnia 5 maja 1976 r.
jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą od dnia 30 czerwca 1976 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 13/1976 poz. 46)