

URZĄDZENIA DO TRANSPORTU LINOWEGO	NORMA BRANŻOWA	BN-67 1725-15
	Łapadła do drewnianych przewodników szypowych Kliny Wymiary i materiał	Zamiast RN 61/MGiE 46369
		Grupa katalogowa IV 41

1. **Przedmiot normy.** Przedmiotem normy są wymiary i materiał klinów stosowanych w łapadłach wg BN-67/1725-11 i współpracujących z trzonami głównymi objętymi BN-67/1725-06


2. **Normy związane**

PN-61/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia Gatunki
BN-67/1725-11 Naczynia wydobywcze Łapadła do drewnianych przewodników szypowych
Zestawienie i dobor części

BN-67/1725-06 Trzony główne do klatek szypowych i skipów z łapadłami Główne wymiary

3. **Przykład oznaczenia** klina długości $l=170$ mm
KLIN 170 BN-67/1725-15

4 **Wymiary w mm**



Wielkość trzona wg BN-67/1725-06	l	b	h	Masa kg
1 i 2	170	26	45	1,4
3 i 4	200	30	45	1 8
5 i 6	220	35	50	2,5

5. **Materiał.** Stal St 5 wg PN-61/H-84020

KONIEC

Zakłady Konstrukcyjno Mechanizacyjne Przemysłu Węglowego
Ustanowiona przez Ministra Górnictwa i Energetyki dnia 20 maja 1967 r
jako norma obowiązująca w zakresie projektowania i produkcji od dnia 1 października 1967 r
(Mon Pol nr 49/1967 poz 247)

Nakład wznowiony (Wyd II)

8 **BN-67/1725-15 do drewnianych przewodników szybowych Kliny Wymiary i materiał**
 IV 41

zmiana 1
23 4 80 r

1 W punkcie 1, zamiast BN-67/1725-06, powinno być BN-80/1727-12

2 W punkcie 2, zamiast PN-61/H-84020 Stal węglowa konstrukcyjna zwykłej jakości ogólnego przeznaczenia Gatunki, powinno być PN-75/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia Gatunki, zamiast BN-67/1725-06 Trzony główne do klatek szybowych i skipów z łapadłami Główne wymiary, powinno być BN-80/1727-12 Naczynia wyciągowe Zawiesia linowe nośne z sercówką samozaciskową

3 W punkcie 4, w tabelcy, w nagłówku, zamiast Wielkość trzona wg BN-67/1725-06 powinno być Wielkość, w pierwszej kolumnie zmienia się wielkości następująco zamiast 1 i 2, powinno być 1, zamiast 3 i 4, powinno być 2÷4, dla wielkości 1, wielkość b zmienia się na 25

4 W punkcie 5 zamiast Stal St5 wg PN-61/H-84020, powinno być Stal 35 wg PN-75/H-84019

(Biuletyn PKNMiJ nr 8/80 poz 55)