

| | | |
|-------------------------|--|------------------------|
| MATERIAŁY BAWEŁNIANE | NORMA BRANŻOWA | BN-77 |
| | Tkaniny i przędziny bawełniane i bawełnopodobne powszechnego użytku Wymagania użytkowe dla tkanin i przędzin ręcznikowych | 7533-01 Arkusze 02 |
| | | Grupa katalogowa XI 63 |

1. Zestawienie wymagań i metod badań dotyczących tkanin i przędzin ręcznikowych - wg załącznika.

2. Pozostałe postanowienia - wg ark. 00.

K O N I E C

ZALĄCZNIK

ZESTAWIENIE WYMAGAŃ I METOD BADAŃ DOTYCZĄCYCH TKANIN I PRZĘDZIN BAWELNIANYCH RĘCZNIKOWYCH

| Wskaźnik | Wartość wskaźnika | | | Metoda badania wg | | | |
|--|---|---|----------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | tkaniny | przędziny Malimo | | | | | |
| Siła zrywająca, daN(kG), w stanie aklimatyzowanym, nie mniej niż | o | 19,6(20) | 15,7(16) | | PN-74/P-04626 | | |
| | w | 19,6(20) | 15,7(16) | | | | |
| Wodochłonność, %, nie mniej niż | | 200 | 300 | | PN-72/P-04734 | | |
| Odporność wybarwień na | intensywność barwy | | | jasna | średnia | ciemna | wzorca |
| | pranie metoda 4 | zmiana barwy | | 4 | 3-4 | 3-4 | PN-71/P-04912 |
| | | stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej | | 3-4 | 3 | 3 | |
| tarcie mokre | stopień zabrudzenia bieli tkaniny bawełnianej | | 3 | 3 | 2-3 | PN-63/P-04908 | |

Zgłoszona przez Centralne Laboratorium Przemysłu Bawełnianego
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego dnia 20 maja 1977 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 listopada 1977 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 14/1977 poz. 50)