

GALANTERIA ROBOCZA I OCHRONNA	NORMA BRANŻOWA	BN-81
	Rękawice gospodarcze Pakowanie, przechowywanie i transport	7658-17
		Grupa katalogowa 1139

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy jest pakowanie, przechowywanie i transport rękawic gospodarczych ze skór, z materiałów powlekanych lub sztucznych skór, tkanin, dzianin oraz przędzin i włókniń, wytwarzanych techniką szycia.

1.2. Nazwy i określenia - wg PN-80/P-84663.

2. PAKOWANIE

2.1. Łączenie w wiązki. Rękawice gospodarcze oznaczone jednym symbolem, tej samej wielkości, wykonane z tych samych materiałów, należy łączyć w wiązki po 10 par. Każdą wiązkę należy prześzyć przez wszystkie sztuki w górnych krawędziach mankietów i zaplombować.

Do każdej wiązki rękawic gospodarczych powinna być przyczepiona w sposób trwały przywieszka zawierająca następujące dane:

- nazwę producenta,
- nazwę wyrobu i symbol handlowy,
- symbol KTM,
- materiał,
- wielkość,
- cenę detaliczną,
- liczbę par (sztuk),
- znak kontroli jakości,
- datę produkcji (miesiąc, rok).

Przywieszka powinna być wykonana z kartonu do pisania klasy V lub VII o gramaturze 200 g/m^2 - wg BN-68/7323-02.

2.2. Pakowanie w opakowania transportowe. Rękawice w wiązkach należy pakować w opakowania transportowe tak, aby opakowanie było całkowicie wypełnione i znajdujące się w nim wyroby nie przesuwają się w czasie transportu.

Ilość wyrobów w parach oraz ilość dodatkowych sztuk pojedynczych, stanowiących wymienną część pary rękawic, pozostaje do uzgodnienia z odbiorcą.

W opakowaniu transportowym powinny znajdować się wyroby oznaczone jednym symbolem handlowym, w uzgodnionych wielkościach.

Ciążar brutto jednostki opakowania transportowego nie powinien przekraczać 50 kg (nie dotyczy pojemników PKP).

Opakowania transportowe powinny być zamknięte w sposób zabezpieczający przed wypadnięciem zawartości.

W zależności od rodzaju opakowań należy stosować następujące sposoby zabezpieczeń:

- worki - plombowane,
- pudła - oklejone taśmą papierową,
- skrzynie - taśmą stalową (bednarską).

Należy stosować następujące rodzaje opakowań transportowych:

- pudła - wg PN-73/O-79402,
- skrzynie - wg PN-72/D-79601,
- worki z tkanin - wg PN-72/P-84535,
- worki papierowe - wg PN-76/P-79005,
- worki z folii - wg BN-75/7671-03,
- inne - uzgodnione z odbiorcą.

2.3. Znakowanie opakowań transportowych - wg PN-80/P-84664.

3. PRZECHOWYWANIE

3.1. Miejsce przechowywania. Niezależnie od rodzaju opakowań wyroby gotowe powinny być przechowywane w magazynie zamkniętym.

3.2. Warunki przechowywania. Rękawice gospodarcze powinny być przechowywane w warunkach zabezpieczających je przed zamoczeniem, zabrudzeniem, uszkodzeniem mechanicznym, działaniem środków chemicznych i działaniem promieni słonecznych.

Zgłoszona przez Ośrodek Rozwoju Przemysłu Lekkiego
Ustanowiona przez Prezesa Zarządu Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów dnia 23 grudnia 1981 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1982 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 3/1982 poz. 7)

Wyroby należy przechowywać na półkach lub kratownicach, w pomieszczeniach suchych i przewiewnych w temperaturze $5 \pm 25^{\circ}\text{C}$, przy wilgotności względnej powietrza $65\% \pm 5\%$, z dala od urządzeń ogrzewczych i punktów świetlnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami przeciwpożarowymi.

Wyroby z tkanin powlekanych PCW należy przechowywać w temperaturze $10 \pm 25^{\circ}\text{C}$. Ze względu na szybkie starzenie się wyrobów z uplastycznionego PCW, okres przechowywania rękawic powlekanych PCW nie powinien przekraczać 6 miesięcy od daty ich wyprodukowania.

Rękawice gospodarcze ze skór powinny być przeglądane co najmniej raz w miesiącu. W przypadku zauważenia pleś-

ni występującej na skórze należy wyroby te oddzielić od pozostałych. Pleśń należy usunąć, a miejsce zapleśniałe przetrzeć emulsją przygotowaną z oleju tureckiego i wody w stosunku 1 : 3. Rękawice, w których wystąpiła pleśń należy przechowywać oddzielnie i przekazać do użytku w pierwszej kolejności:

4. TRANSPORT

Rękawice gospodarcze mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Załadowanie, przewóz i wyładowanie powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających wyroby przed zamoczeniem, zabrudzeniem i uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę - Ośrodek Rozwoju Przemysłu Lekkiego Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów, Łódź.

2. Normy związane

PN-76/P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe

PN-73/O-79402 Opakowania transportowe tekturowe. Pudła

PN-72/D-79601 Skrzynki i komplety skrzynkowe z tarcicy, zbijane. Wspólne wymagania

PN-72/P-84535 Worki z włókien tykowych

PN-80/P-84663 Ochrony rąk. Nazwy i określenia

PN-80/P-84664 Ochrony rąk. Pakowanie, przechowywanie i transport

BN-68/7323-02 Papiery i kartony do pisanía

BN-75/7671-03 Worki tkane z folii poliolefinowych

3. Autorzy projektu normy - mgr Zdzisław Misiak, Heronim Kowalczyk, Zdzisław Świątczak - Ośrodek Rozwoju Przemysłu Lekkiego Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów, Łódź.