

WYROBY SKÓRZANE	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-73
	Rękawiczki	7751-04
	skórzane i kombinowane	Zamiast BN-70/7751-04
	Pakowanie, przechowywanie i transport	Grupa katalogowa XI 19

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymagania dotyczące pakowania, przechowywania i transportu rękawiczek powszechnego użytku wyjściowych, skórzanych i kombinowanych.

1.2. Normy związane

PN-72/D-79601 Skrzynki i komplety skrzynkowe zbijane. Wspólne wymagania

PN-68/M-78216 Palety ładunkowe płaskie jednopłytkowe drewniane czterowiejsiowe bez skrzydeł 800×1200

PN-64/O-79021 System wymiarowy opakowań

PN-67/O-79251 Produkty w opakowaniach jednostkowych. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe

PN-67/O-79252 Produkty w opakowaniach transportowych. Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe

PN-70/O-79401 Opakowania kartonowe i tekturowe. Pudełka. Wspólne wymagania i badania

PN-70/O-79402 Opakowania transportowe tekturowe. Pudła. Wspólne wymagania i badania

2. PAKOWANIE

2.1. Przygotowanie rękawiczek do pakowania.

Każda para rękawiczek przed zapakowaniem powinna być sprawdzona, czy składa się z lewej i prawej półpary jednakowej wielkości i jednakowego wzoru oraz czy obydwie półpary są ze sobą połączone.

2.2. Opakowania jednoparowe stanowią torby papierowe lub z folii tworzyw według ustalonego wzoru i wymiarów zgodnych z PN-64/O-79021, dostosowanych do rozmiarów rękawiczek.

2.3. Opakowania zbiorcze i transportowe stanowią:

a) pudełka — według ustalonego wzoru, zgodne z PN-70/O-79401,

b) pudła — według ustalonego wzoru, zgodne z PN-70/O-79402,

c) skrzynki — według ustalonego wzoru, zgodne z PN-72/D-79601.

2.4. Pomocniczy materiał opakowaniowy — bibułka lub papier niepyłący, przekładki tekturowe, taśma papierowa, tkaninowa lub z tworzywa — wg ustalonego wzoru.

2.5. Sposób pakowania rękawiczek

2.5.1. Zasady ogólne. Zaleca się trzystopniowe pakowanie rękawiczek — w opakowania jednostkowe (torby jednoparowe), następnie w opakowania zbiorcze (pudełka) i w opakowania transportowe (pudła lub skrzynki).

2.5.2. Pakowanie w opakowania jednostkowe. Każdą parę rękawiczek należy umieścić w torbie jednoparowej dostosowanej wymiarami do wymiarów rękawiczek w ten sposób, aby obydwie półpary były złożone płasko.

2.5.3. Pakowanie do opakowań zbiorczych. Rękawiczki w opakowaniach jednostkowych należy pakować do pudełek dostosowanych wymiarami do wymiarów opakowań jednostkowych po 5, 10 lub 20 par w ten sposób, aby rękawiczki były umieszczone swobodnie i nie ulegały pogniczeniu.

W przypadku stosowania opakowań 10 lub 20 parowych należy stosować przegrody kartonowe co 5 par.

Każde opakowanie zbiorcze należy zamknąć przez nałożenie wieczka i oklejenie taśmą papierową, tkaninową lub z tworzywa, na krzyż, w środku długości i szerokości, dookoła pudełka.

Dopuszcza się nieoklejenie pudełek taśmą w przypadku stosowania bezpośredniego odbioru rękawiczek.

Instytut Przemysłu Skórzanego

Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego dnia 15 października 1973 r. jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą od dnia 1 lipca 1974 r. (Dz. Norm. i Miar nr 46/1973 poz. 134)

W każdym opakowaniu zbiorczym powinny znajdować się rękawiczki jednego wzoru, koloru, numeru wielkościowego i gatunku.

Dopuszcza się pakowanie w opakowania zbiorcze rękawiczek różnych numeracji w odniesieniu do liczby par stanowiących zakończenia partii produkcyjnych.

2.5.4. Pakowanie do opakowań transportowych.

Opakowania zbiorcze należy pakować do pudeł lub skrzynek (opakowań transportowych) w ten sposób, aby opakowania zbiorcze nie mogły ulegać przesuwaniu się w czasie transportu i tak, aby rękawiczki w opakowaniach w czasie transportu pozostały w pozycji takiej, w jakiej je ułożono w opakowaniach zbiorczych.

2.6. Znakowanie opakowań

2.6.1. Znakowanie opakowań zbiorczych. Na każdym opakowaniu zbiorczym powinny być umieszczone następujące dane:

- nazwa lub znak towarowy zakładu produkcyjnego,
- oznaczenie wyrobu wg normy przedmiotowej,
- gatunek (cyfrą rzymską) lub znak jakości,
- kolor rękawiczek (słownie),
- numer wielkościowy rękawiczek cyfrą arabską,
- miesiąc i rok produkcji,
- liczba zapakowanych par,
- cena detaliczna 1 pary w zł,
- numer pakowacza,
- napis „partia doświadczalna” lub „partia informacyjna”, jeżeli cechy te dotyczą towaru.

W przypadku zapakowania do opakowania zbiorczego rękawiczek różnych numerów wielkości-

wych (końcówka partii produkcyjnej lub dostawy) umieścić na opakowaniu literę R.

Znakowanie powinno być trwałe i czytelne oraz zgodne z PN-67/O-79261, wykonane przez nadruk lub stemplowanie.

2.6.2. Znakowanie opakowań transportowych powinno być zgodne z PN-67/O-79252 i przepisami przewoźnika.

2.7. Formowanie jednostek ładunkowych. W przypadkach stosowania paletyzacji, jednostki ładunkowe powinny być formowane na paletach o wymiarach 800×1200 mm, zgodnych z PN-68/M-78216. Ładunek na palecie należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się i deformacją.

3. PRZECHOWYWANIE

Rękawiczki należy przechowywać w suchych pomieszczeniach o temperaturze $5 \div 25^{\circ}\text{C}$ i wilgotności względnej powietrza $60 \div 70\%$.

Opakowania zbiorcze powinny być umieszczone na regałach, kratownicach lub paletach, w odległości nie mniejszej niż 15 cm od podłogi (posadzki).

4. TRANSPORT

Rękawiczki w opakowaniach wg rozdz. 2 należy przewozić krytymi środkami transportowymi, kolejowymi lub samochodowymi. W czasie transportu opakowania powinny być zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE do BN-73/7751-04

Istotne zmiany w stosunku do EN-70/7751-04. Uzupełniono normę o zasady znakowania opakowań.