

MATERIAŁY ZASTĘPUJĄCE SKÓRĘ	N O R M A B R A N Ż O W A	BN-85
	Płyty z gum i tworzyw na spody obuwia	7775-02/02
	Podział na gatunki .	Zamiast ¹⁾
		Grupa katalogowa 1064

1. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniejszego arkusza normy jest podział na gatunki płyt z gum i tworzyw przeznaczonych na spody obuwia w zależności od nasilenia występowania błędów wykonania.

2. Określenia

a) powierzchnia użytkowa — powierzchnia płyty, która może być wykorzystana zgodnie z jej przeznaczeniem.

b) strona użytkowa — ta strona płyty, która w obuwiu będzie stykała się z podłożem.

c) błąd mierzalny — błąd zmniejszający powierzchnię użytkową płyty, dający się określić jednostkami powierzchni.

3. Sposób oceny błędów. Błędy mierzalne określa się powierzchnią płyty na której występują. Jednostką pomiaru jest cm². Błędów występujących na powierzchni odległej o 1 cm od brzegu nie uwzględnia się.

Za powierzchnię błędu mierzalnego przyjmuje się powierzchnię prostokąta opisanego na błędzie. Linie tego prostokąta prowadzi się tak, aby przebiegały w odległości nie większej niż 5 mm od krawędzi błędów.

Błędy mierzalne, znajdujące się w odległości mniejszej niż 10 cm jeden od drugiego, uważa się za jeden błąd objęty prostokątem.

Błędy występujące na stronie nieużytkowej traktuje się tak, jak gdyby występowały na stronie użytkowej, jeżeli powierzchnia tych błędów nie pokrywa się z powierzchnią błędów na stronie użytkowej i jeżeli błędy te zmniejszają wartość użytkową wyrobu.

¹⁾ BN-63/6633-05 i BN-65/7775-01 w zakresie podziału na gatunki.

4. Podział płyt na gatunki. Płyty, odpowiadające wymaganiam zawartym w arkuszach szczegółowych, dzieli się na dwa gatunki wg tablicy.

Lp.	Nazwa błędu	Gatunki	
		I	II
	Błędy płyt wszystkich rodzajów i odmian		
1	Brak lub rażące zniekształcenia desenia	—	—
2	Zapadnięcia lub zgrubienia	—	—
3	Nieusuwalne wykwyty składników mieszanki na powierzchni płyty	X	—
4	Nie wymieszane cząstki składników mieszanki lub ciała obcego na powierzchni użytkowej płyty, widoczne gołym okiem	—	—
5	Rażące różnice odcieni barwy — w płycie	X	—
6	Widoczne lub wyczuwalne pęcherze	—	—
7	Trwałe plamy i zabrudzenia na stronie użytkowej	X	—
	Błędy płyt wykończonych lakierami		
8	Brak lub uszkodzenie powłoki lakierowej	—	—
9	Lepkość powłoki lakierowej	X	X

X oznacza błąd niedopuszczalny w danym gatunku.
— oznacza błąd dopuszczalny w danym gatunku.

Wymienione błędy dopuszczalne mogą występować w płytach zaliczonych do poszczególnych gatunków pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa płyty, po odjęciu powierzchni błędu, stanowi:

- w I gatunku
- nie mniej niż 95% dla płyt pełnych,
- nie mniej niż 90% dla płyt mikrokomórkowych,
- w II gatunku — nie mniej niż 80% dla płyt pełnych i mikrokomórkowych.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź.

2. Istotne zmiany w stosunku do dotychczas obowiązujących zasad podziału na gatunki — wg BN-63/6633-05 i BN-65/7775-01. Zmie-

niono zasady podziału na gatunki, przyjmując jako podstawę wielkość powierzchni użytkowej płyt.

3. Autorzy projektu normy — mgr inż. Ewa Dрамиńska i mgr inż. Mirosław Szczesio — Instytut Przemysłu Skórzanego, Łódź.

Zgłoszona przez Instytut Przemysłu Skórzanego
Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 19 lipca 1985 r.
jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1986 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 14/1985 poz. 27)