

GALANTERIA ROBOCZA I OCHRONNA	NORMA BRANŻOWA	
	Ochrony rąk Badania odbiorcze	
		BN-76 7658-05
		W
		Grupa katalogowa XI 39

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są badania odbiorcze ochron rąk ze skór, z materiałów powlekanych lub sztucznych skór, tkanin, dzianin oraz przedzin i włókien, wytwarzanych techniką szycia lub dziania, objętych SWW.

1.2. Określenia

1.2.1. Pierworzór — wzór wyrobu zatwierdzony przez CIOP.

1.2.2. Kontrwzór — wzór wyrobu, wykonany, na podstawie pierworzoru, przez producenta i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę.

1.2.3. Partia — ilość jednakowych wyrobów, o tym samym oznaczeniu klasyfikacyjnym, wykonanych zgodnie z normą przedmiotową lub WT, przedstawionych jednorazowo do odbioru.

Liczność partii w zależności od asortymentu, może być określona w parach lub sztukach.

2. PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ

2.1. Pomieszczenie przeznaczone do badań powinno umożliwiać swobodne wykonywanie czynności kontrolno-odbiorczych i być oświetlone światłem naturalnym lub sztucznym.

W pomieszczeniu powinien znajdować się:

- a) stół,
- b) przymiar liniowy lub miara taśmowa,
- c) lupa tkacka o wymiarach 10×10 mm,
- d) grubościomierz umożliwiające dokonanie pomiarów grubości skór i materiałów powlekanych.

2.2. Dokumentacja partii. Do partii wyrobów przedstawionej do odbioru powinien być dołączony dowód dostawy.

Ponadto odbiorcy należy przedstawić:

- a) kontrwzór wyrobu,
- b) normę przedmiotową lub WT.

¹⁾ Podbranza 2017, 2185, 2273, 2276

3. BADANIA ODBIORCZE

3.1. Rodzaje badań. Przy odbiorze partii ochron rąk należy stosować następujące badania:

a) oględziny zewnętrzne polegające na sprawdzeniu zgodności partii z załączonymi dokumentami wg 2.2 cechowania wyrobów zgodnie z BN-76/7658-06 oraz znakowania opakowań zgodnie z BN-73/7658-01,

b) badania szczegółowe polegające na sprawdzeniu zgodności wykonania z wymaganiami technicznymi norm przedmiotowych lub WT, z zatwierdzonym kontrwzorem oraz oceny wykonania wg BN-75/7658-02.

3.2. Pobieranie próbek. Z każdej partii wyrobów przedstawionej do badań, należy pobrać w sposób losowy na ślepo próbkę w zależności od asortymentu wyrobów, w liczbie podanej w tabl. 1 i 2.

Tablica 1. Wyroby skórzane i kombinowane

Liczność partii sztuk	Liczność próbki sztuk	Dopuszczalna liczba par wadliwych w próbce
do 150	8	0
151 ÷ 280	32	1
281 ÷ 500	50	2
501 ÷ 1200	80	3
1201 ÷ 3200	125	5
3201 ÷ 10000	200	7

Tablica 2. Wyroby tkaninowe, dziane i dzianinowe

Liczność partii sztuk	Liczność próbki sztuk	Dopuszczalna liczba par wadliwych w próbce
do 50	5	0
51 ÷ 150	20	1
151 ÷ 280	32	2
281 ÷ 500	50	3
501 ÷ 1200	80	5
1201 ÷ 3200	125	7
3201 ÷ 10000	200	10

Zgłoszona przez Związek Spółdzielni Inwalidów

Ustanowiona przez Prezesa Zarządu Związku Spółdzielni Inwalidów dnia 21 kwietnia 1976 r.
jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1977 r. do dnia 31 grudnia 1977 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 14/1976 poz. 48)

3.3. Ocena wyników badań

3.3.1. Ocena pary. Parę ochron rąk należy uznać za dobrą jeżeli wszystkie badania przeprowadzone wg 3.1 dały wynik pozytywny.

Parę ochron rąk należy uznać za niedobłą, jeżeli choć jedno z badań przeprowadzonych wg 3.1 dało wynik negatywny.

3.3.2. Ocena partii. Partię ochron rąk należy uznać za zgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba par wadliwych nie przekracza wartości podanych w tabl. 1 lub w tabl. 2.

Partię ochron rąk należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy, jeżeli liczba par wadliwych przekracza wartość podaną w tabl. 1 lub tabl. 2.

K O N I E C

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowująca normę — Ośrodek Rozwoju Przemysłu Lekkiego ZSI — Łódź.

2. Normy i dokumenty związane

BN-73/7658-01 Ochrony rąk. Pakowanie, przechowywanie i transport

BN-76/7658-06 Ochrony rąk. Cechowanie

BN-75/7658-02 Ochrony rąk. Kryteria oceny

Systematyczny Wykaz Wyrobów. T. 3. GUS.

Warszawa: Wydawnictwo Katalogów i Cenników 1975

3. Autorzy projektu normy — Stefan Celnik, Bolesław Kamiński, Hieronim Kowalczyk, Mirosław Lityński, Zdzisław Świątczak — Ośrodek Rozwoju Przemysłu Lekkiego ZSI — Łódź.